


identificación: 112

Título: Paredes exteriores sin aislamiento o mal instaladas

Capa: Planta Baja

Plan:



Imágenes:






identificación: 113

Capa: Planta Baja

Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Plan:



Imágenes:




identificación: 115
Capa: Planta Alta

Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Plan:



Imágenes:






identificación: 116

Título: La impermeabilización no está fijada o falta. No se mantienen las pendientes para el drenaje.

Capa: Planta Alta

Plan:



Imágenes:




identificación: 118

Capa: Planta Alta

Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Plan:



Imágenes:




identificación: 119

Capa: Planta Alta

Título: Destrucción de un muro o estructura.

Plan:



Imágenes:




identificación: 120

Capa: Planta Alta

Título: Destrucción de un muro o estructura.

Plan:



Imágenes:




identificación: 121

Título: La impermeabilización no está fijada o falta. No se mantienen las pendientes para el drenaje.

Capa: Planta Alta

Plan:



Imágenes:




Identificación: 124

Título: Paredes exteriores sin aislamiento o mal instaladas

Capa: Planta Alta

Plan:



Imágenes:





identificación: 125
Capa: Planta Alta

Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Plan:



Imágenes:






identificación: 126

Título: Paredes exteriores sin aislamiento o mal instaladas

Capa: Planta Alta

Plan:

DORMITORIO 2
10,00 m²



Imágenes:






identificación: 128


Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Capa: Sotano

Plan:



Imágenes:






identificación: 129

Capa: Sotano

Título: Grietas y delaminaciones del yeso

Plan:



Imágenes:



Identificación: 130


Título: Grietas y delaminaciones del yeso.
Humedecimiento del enlucido.

Capa: Sotano

Plan:



Imágenes:





identificación: 133


Capa: Planta Baja

Título: Destrucción de un muro o estructura.

Plan:



Imágenes:



identificación: 134

Capa: Planta Baja

Título: Destrucción de un muro o estructura.

Plan:



Imágenes:

